




## Multi Gas Clip



LCD	Beschrijving
①	Alarm status
②	Kalibratie fles
③	Batterijniveau
④	Gas hoeveelheid
⑤	Gassoort


Als het gas de alarmgrens gepasseerd is, zal de hoeveelheid (4) gaan knipperen.

### LET OP:

- gebruikers moeten op de hoogte zijn van de iconen van alle alarm statuses
- Wanneer het icoontje niet goed leesbaar is, moet het instrument niet gebruikt worden.
- De IR LEL-sensor detecteert geen waterstof ( $H_2$ ) of acetyleen ( $C_2H_2$ ). Door de kruisgevoeligheid zal de CO-sensor in alarm gaan bij 10% LEL

### Aanzetten

Houd de knop langdurig ingedrukt. Zodra de meter is geactiveerd, geeft het display alle gassen weer. Ziet u een draaiende '0' in beeld, dan is de sensor aan het stabiliseren.




Stabilisatie Volledig bedrijfsklaar

Controleer alle sensoren en alarmen voor gebruik!

### Uitzetten

Houd de knop langdurig ingedrukt tot de 'uit' aftelling compleet is en laat dan de knop los.



### Batterij informatie

Lage batterijstand: als er nog 20 minuten resterend zijn, zal de meter in alarm gaan, de LED's gaan flitsen en op het display staat: 'LOW Bat'. Deze waarschuwingen blijven aanhouden totdat de batterij leeg is.

### Laden

Tijdens het laden, laat de meter het batterij-icoontje ronddraaien en door middel van een percentage kun je zien of de meter bijna vol is.

### LET OP:

- De meter niet laden in een explosieve omgeving.
- de meter niet laden in een omgeving  $<0\text{ }^\circ\text{C}$  of  $>40\text{ }^\circ\text{C}$

### Kalibratie van de meter

Druk aanhoudend op de 'OFF' knop. De 'Cal' aftelling begint.

